

浪潮网络
CN9300H-INOP-12.003.002.002版本发
布说明书

目 录

1. 产品基本信息	3
2. 版本基本信息	3
3. 版本问题解决列表	3
3.1. 售后问题解决列表	3
3.2. 内部解决问题列表	3
4. 缺陷与规避措施	4
4.1. 软件缺陷与规避措施	4
4.2. 硬件缺陷与规避措施	4
5. 版本变更说明	4
5.1. 软件特性变更说明	4
5.2. IMG命令及命令行变更说明	4
5.3. MIB变更说明	5

1. 产品基本信息

产品系列	CN9300H-48Y8C	
产品型号 (产品版本号)	产品型号	产品版本号
	CN9300H-48Y8C	12.003.002.002
软件版本号	12.003.002.002	

2. 版本基本信息

类别	文件名	文件大小 (Bytes)
IMG文件	CN9300H-INOP-12.003.002.002-2 0250628.bin	90492473
IMG文件MD5	816eba20230a324da595bdb034e5ab52	

3. 版本问题解决列表

3.1. 售后问题解决列表

3.2. 内部解决问题列表

12.003.002.002

需求开发

Task 编号	Task 标题
Task6238	ARP老化探测、ARP扫描需求开发
Task6239	BGP地址段需求开发

Task6240	MLAG + ARP 不能对不存在的IP地址代答
Task6241	QOS默认支持DSCP remark需求开发
Task6242	ECMP增强需求开发
Task6243	硬件状态信息补充
Task6244	硬件状态SNMP节点需求
Task6246	ARP转主机路由，AD值可配

4. 缺陷与规避措施

4.1. 软件缺陷与规避措施

无

4.2. 硬件缺陷与规避措施

无

5. 版本变更说明

5.1. 软件特性变更说明

5.2. IMG命令及命令行变更说明

版本号	项目	描述
12.003.002.002	新增命令	1、arp retry-count 2、arp scan 3、arp scan send-rate pps <10-256>

		4、 qos domain map dscp-pri 5、 trust dscp 6、 show qos domain map-table 7、 ecmp load-balance-mode enhanced 8、 show psu-info 9、 ip host-route distance <1-255>
	删除命令	无
	更新命令	1、 arp scan-time <180-1800>

5.3. MIB变更说明

版本号	项目	描述
12.003.002.002	新增节点	1、 当前电功率 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.9 2、 电源名称 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.11 3、 电源序列号 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.12 4、 单板CPU 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.5.1.11
	删除节点	无
	更新节点	1、 电源序号 1.3.6.1.4.1.48797.37.1.2.1.1